



Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A bőröndszíj min. 110 cm és legfeljebb 185 cm kerületű csomagokhoz használható.

A mérleg bőröndök és más poggyászok mérésére használható. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A 40 kg-os maximális összsúlyt nem szabad túllépni!

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombemmel található. Egy gombem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket és a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Egy elem lenyelésének, vagy más módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék nem játékszer. A terméket gyermekektől tartsa távol. A szíj használata során megfojtás veszélye áll fenn.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Óvatosan nyissa-zárja a csatot, nehogy becsípje a kezét.
- A bőröndszíjat mindig szorosan a csomag közepére rögzítse. Máskülönbén mérés közben megbillenhet a csomag vagy leeshet, és sérülést okozhat Önnek.

FIGYELEM – anyagi károk

- Ne terhelje túl a beépített mérleget, mert ellenkező esetben a mérőcellák megrongálódhatnak. A 40 kg-os maximális összsúlyt nem szabad túllépni!
- Óvja a terméket erős hőmérséklet-ingadozásoktól, szélsőséges hőmérsékletektől, közvetlen napsütéstől, portól, erős rázkódásoktól és ütésektől. A mérleg érzékeny mérőszervezete megsérülhet.
- A beépített mérleg burkolata nem vízálló. Védje a terméket, különösen a mérleget nedvességtől és víztől (mint pl. eső), a mérleget ne használja nedves kézzel. Ha nem használja a mérleget, mindig védje a kijelzőjét úgy, hogy a csuklószíjat ráteszi, és a tépőzárral rögzíti.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Szükség esetén az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken, különösen a beépített mérlegen ne. Ne nyissa fel a mérleget. A mérleg szükséges javításait bízza szakszervizre.

Működési zavarok

- A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékjelzést okozhatnak.
- Üzemzavar esetén, és/vagy ha helytelen értéket jelez a mérleg, kapcsolja ki egy rövid ideig a mérleget, majd kapcsolja ismét vissza. Végezze el a reset műveletet úgy, hogy egy pár másodpercre kivevő az elemet, majd visszateszi. Ezután a mérleg ismét üzemkész.

A beépített mérleg nincs hitelesítve. A poggyászt mérés közben fel kell emelni, ezért egy kissé mindig pontatlanságot eredményezhet. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a későbbi méréseknél eltérő eredményt jelentkezik, és ez esetleg többletköltséget jelent Önnek, pl. amikor feladja a poggyászt a repülőtéren.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.




Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.


Tisztítás

Törölje át a mérleg műanyag részeit egy enyhén nedves kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy nedvesség a beépített mérlegbe.


Termékrajz (tartozékok)



Szénnyitás




Csat nyitása / zárása



Sérülésveszély!

Óvatosan nyissa-zárja a csatot, nehogy becsípje az ujjait.

Összezáras



Műszaki adatok

Modell: 610 363

Elem: 1 db CR 2032 / 3 V

Névleges energia: 0,66 Wh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Mérési tartomány: 0,5 - 40 kg / 1,1 - 88 lb


Mérési léptékek: 0,1 kg / 0,2 lb

Mérési tolerancia: +/- 1 kg / +/- 2,2 lb

Automatikus kikapcsolás kb.
60 másodperc után.

Környezeti hőmérséklet: +5 - +40 °C

Elem behelyezése / cseréje



VIGYÁZAT - sérülésveszély

A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elem behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd "Műszaki adatok").

A kiszállításkor az elem már be van helyezve. Húzza ki a szigetelőszalagot. Ha a mérleg kijelzőjén a szimbólum látható, akkor az elem kapacitása 10%-ra csökkent, és hamarosan ki kell cserélni. Amikor az **Lo** látható a kijelzőn, akkor lemerült az elem, és a készülék kikapcsol, és nem lehet újra bekapcsolni. Cserélje ki az elemet.




Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy

annak érintkezésein szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet száraz, puha ruhával fogja meg.

▷ Szükség esetén kapcsolja ki a mérleget a gombbal.

1. Az elemtartó fedelét fordítsa el egy érme segítségével az **OPEN** irányba, majd vegye le a fedelet.
2. Emelje ki a használt elemet (pl. egy kis csavarhúzóval vagy egy hegyes ceruzával) az elemtartóból.
3. Az új elemet helyezze úgy az elemtartóba, hogy a kis fém csíptető alatt helyezkedjen el. A pozitív pólus **+** nézzen felfelé.
4. Az elemtartó fedelét helyezze úgy az elemtartóra, hogy a kis fülek a mélyedésekbe kerüljenek, majd forgassa el a fedelet egy érme segítségével a **CLOSE** irányába.


Mérés



Bőröndszíj rögzítése

A szíj hossza 110 és 185 cm között állítható.

▷ A bőröndszíjat középen helyezze a mérni kívánt poggyászra. A szíj legyen szoros, a csat pedig a bőrönd oldalán, középtájon helyezkedjen el. Máskülönben emelés közben oldalra billenhet a csomag vagy le is eshet, és sérülést okozhat Önnek.



Mérés

1. Vegye le a csuklószíjat a tépőzárás rögzítőről. A csuklószíj mérés közben függőlegesen felfelé mutasson.
2. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn röviden megjelenik minden jelzés, majd a **0.0 Kg**, illetve **LB**.
3. Emelje meg egy kissé a poggyászt a csuklószíjjal; a csuklószíj középen helyezkedjen el, a bőröndnek vízszintesen kell egyensúlyban lennie. A poggyász nem érhet le a földre.

25.8^{Kg}
0.0^{Hold}

Amint két hangjelzést hall, és a **Hold** felirat megjelenik a kijelzőn, visszaengedheti a poggyászt a talajra, majd kb. 60 másodpercig leolvasható a mért súly. Ezután a kijelző kikapcsol.

4. A mérleg kikapcsolásához nyomja meg a gombot. Ha nem használja a mérleget, akkor az kb. 60 másodperc után automatikusan kikapcsol.
5. Takarásként helyezze vissza a csuklószíjat a kijelző fölé, majd rögzítse a tépőzárral.

Mértékegység beállítása

A gyári beállításban a mért súly **Kg**-ban (kilogramm) kerül kijelzésre. Ön azonban beállíthat **LB**-t is (font).

0.0^{Kg}


1. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

A kijelzőn megjelenik kb. 2 másodpercig a **888**, majd a **0.0 Kg** válik láthatóvá.

0.0^{LB}

2. Ezen a 2 másodpercen belül nyomja meg a **Kg/LB** gombot a mértékegység megváltoztatásához. A kijelzőn a **0.0 LB** látható.

Számkombináció beállítása/megváltoztatása



Vásárláskor a záron a **000** számkombináció van beállítva. Új számkombináció beállításához a következőképpen járjon el:

1. Forgassa el úgy a számkerekeket, hogy az előző számkombináció három számjegye pontosan egymás mellett legyen.

2. Fordítsa meg a csatot, és a hátulján lévő kis fém kart tolja a nyíl irányába az **A** pozícióból a **B** pozícióba.
3. Állítsa be a számkerekekkel az új számkombinációt (pl. **234**).
4. A hátul lévő kis fém kart tolja újra az **A** pozícióba.

A csat most már csak az új kombinációval nyitható. Szükség esetén a biztonság kedvéért jegyezze fel az új számokat.

Csak akkor tolja el a kis fém kart, ha meg szeretné változtatni a számkombinációt! Először állítsa be az eddigi számkombinációt, csak ezután tolja el a fém kart az **A**-ból a **B** pozícióba.

- A mérleg valószínűtlen mérési eredményt mutat.
- A bőröndszíjat a poggyász közepén rögzítette? A csat a mérleggel hozzásimul a csomaghoz? A csuklószíj mérés közben függőlegesen felfelé mutat?
- A poggyász mérés közben leért a földre?
- Csak akkor emelje meg a poggyászt, ha a kijelzőn a **0.0 Kg** vagy **LB** látható.
- Végezze el a reset műveletet (lásd „Újraindítás működési hiba esetén (reset)”).

Üzemzavar / Hibaelhárítás

- A kijelzőn megjelenik az szimbólum.
- Majdnem lemerült az elem, és hamarosan ki kell cserélni.
- A kijelzőn a **Lo** felirat látható.
- Az elem teljesen lemerült, és ki kell cserélni.
- A kijelzőn megjelenik az **Err** felirat
- Túl van terhelve a mérleg? Tegye le a padlóra a megemelt csomagot, kb. 10 másodpercre kapcsolja ki a mérleget, majd kapcsolja vissza.

- A kijelzőn a megemelt csomag ellenére is továbbra a **0.0 Kg**, illetve **LB** látható.
- 500 g (1.1 lb) alatti súlyokat a mérleg nem tud mérni.

Újraindítás működési hiba esetén (reset)

Amennyiben a mérleg téves értéket jelez, vissza kell állítani a gyári beállításokat. Ezután a mérlegnek újra pontosan kell mérnie.

▷ Vegye ki az elemet a mérlegből (lásd „Elem behelyezése / cseréje”), várjon néhány másodpercet, majd a leírtak szerint helyezze vissza az elemet.

A mérleg most ismét üzemkész.