

Fúróporgyűjtő

Fontos tudnivalók

A fúróporgyűjtőt a száraz környezetben történő fúrás során felgyülemelő por felfogására tervezték. 4-10 mm átmérőjű fúrószárakkal használható.

A termék magánháztartásokban történő használatra alkalmas, üzleti célokra nem használható.


A fúróporgyűjtőben egy kis alkatrész található, amely lenyelése életveszélyes lehet. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.

Ügyeljen arra, hogy a fúrás során ne sérüljenek meg a falban vagy a mennyezetben található villanyvezetékek vagy csövek.

A fúrás során legyen óvatos, és ügyeljen arra, hogy a fúrószár ne csússzon el. Sérülésveszély áll fenn!

Használat

1. Rögzítsen egy megfelelő fúrószárat a fúrógépbe.
2. Jelölje ki a falon azt a pontot, ahol fúrni szeretne.



3. Helyezze a fúróporgyűjtőt a mélyedéssel elől a fúrógép fúrószárára.
4. Helyezze a fúrószárat a falon megjelölt pontra merőlegesen.
5. Csúsztassa előre a fúróporgyűjtőt úgy, hogy annak kupolája hozzáérjen a falhoz.
6. Tartsa meg biztosan a fúróporgyűjtőt ebben a helyzetben, hogy ne csúszhasson el.
7. Fúrja ki a lyukat. Tartsa egyenesen a fúrót úgy, hogy a fúrószár és a fúróporgyűjtő ne érjen egymáshoz.
8. Tartsa a fúróporgyűjtőt továbbra is ebben a pozícióban, és óvatosan húzza ki a fúrófejet a lyukból és a fúróporgyűjtőből.

A fúróporgyűjtő alsó részében található kerek kefebetét lesöpri a port a fúrószárról.


9. Vegye el a fúróporgyűjtőt a faltól. Tartsa továbbra is függőlegesen, hogy a nyílásokon ne szóródjon ki a por.

Fúróporgyűjtő kiürítése / Tisztítás


- A fúróporgyűjtőt minden használat után ürítse ki, és rendszeres időközönként tisztítsa meg.

Ürítés

1. Tartsa a fúróporgyűjtőt egy szemetes fölé.



2. Tekerje el a kupolát az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.
3. Borítsa ki a port a kupolából és a fedeléről a szemetesekukába, és ütögesse ki a kupolát és a fedelet.




Tisztítás

- Az alapos tisztításhoz vegye ki a kerek kefebetét a porgyűjtő alsó részén lévő nyílásból, és fújja ki a fúrási port, vagy tisztítsa le egy megfelelő kefével.

A visszahelyezéshez nyomja össze kissé a kefebetét, ha szükséges, és csúsztassa vissza a nyílásba.

- Minden alkatrészt lemoshat meleg vízzel és kímélő tisztítószerrel. Hagyja az összes részt teljesen megszáradni, mielőtt ismét összeállítja a terméket..



4. Helyezze vissza a kupolát, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva zárja be ismét a fúróporgyűjtőt.

Cikkszám: 707 210

Használati útmutató
www.tchibo.hu/utmutatok

